

Descripción HEMPEL'S CLASSIC VARNISH 01150 es un barniz alquídico brillante tradicional de aceite de tung para un acabado flexible de gran duración Buena resistencia al agua del mar, luz del sol y condiciones meteorológicas adversas.

Uso recomendado: Para uso en madera nueva, así como en madera ya barnizada, tanto en interiores como exteriores, sobre la línea de flotación.

Disponibilidad Parte del surtido europeo de náutica.

DATOS TÉCNICOS:

Colores 00000/ Transparente
Acabado alto brillo
Volumen de sólidos, %: 52 ± 1
Rendimiento teórico: $17 \text{ m}^2/\text{l}$ [681.7 sq.ft./US gallon] - 30 micras.
Punto de inflamación 38°C [100.4 °F]
Peso específico 0.9 kg/ltr [7.7 lb/gal EE. UU.]
Secado al tacto
6 hora(s) 20°C
12 hora(s) 10°C
Seque antes de lijar:
24 hora(s) 20°C
48 hora(s) 10°C
Contenido en COV: 377 g/l [3.1 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje: 5 años 25°C

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

DETALLES DE APLICACIÓN:

Método de aplicación: Brocha/Almohadilla para pintar
Diluyente (vol. máx.): HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Brocha/Almohadilla para pintar): máx. 20%.
Limpieza de utensilios: HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111
Espesor recomendado, seco: 30 micras [1.2 mils]
Espesor recomendado, húmedo: 60 micras [2.4 mils]
Intervalo de repintado, min
8 hora(s) 20°C
16 hora(s) 10°C
Intervalo de repintado, max.
2 día(s) 20°C
4 día(s) 10°C

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

PREPARACION DE SUPERFICIE:	Preparación: Compruebe de que todas las superficies están limpias, secas y libres de grasa Limpie la superficie y elimine los posibles restos de aceite y grasa con un detergente adecuado y lije con papel abrasivo seco. Elimine cuidadosamente el polvo con agua fresca. Madera nueva: Lije y elimine todo el polvo. Empape la superficie limpia y seca con un tratamiento para madera adecuado y déjelo secar. Contrachapado: Lije y elimine todo el polvo. Selle la superficie limpia y seca con un sellador de madera adecuado. Teca: Desengrasado de la superficie con un desengrasante adecuado. Madera barnizada previamente dañada: Puede que sea necesario un tratamiento de la madera. Madera barnizada previamente: Pula, limpie y seque la superficie.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:	Método: Aplique una primera capa del producto diluido con el producto especificado. HEMPEL'S THINNER: máx. 20%. Aplique una segunda capa del producto diluido: máx. 10%. Finalmente, aplique 3 capas del producto. Añada disolvente para ayudar a su aplicación, si fuera necesario. Para obtener una superficie suave, se recomienda lijar entre capas (eliminación del polvo). Madera barnizada previamente: Aplicar 3 capas de producto.
CONDICIONES DE APLICACIÓN :	La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de la aplicación y la temperatura debe ser superior al punto de rocío para evitar la condensación. El contenido de agua de la madera no debe ser superior a: 16%. No aplicar bajo exposición directa a la luz solar. En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Debe completarse el barnizado 4-6 horas 20°C, 8-12 horas 10°C, antes del goteo de condensación como límite.
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
CAPA PRECEDENTE:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (Para madera nueva) HEMPEL'S SEALER 05991 (para contrachapado)
CAPA SUBSIGUIENTE:	Ninguna.
OBSERVACIONES:	El producto se puede aplicar con pistola. Póngase en contacto con HEMPEL si necesita más información. El agua amoniacal puede decolorar la madera de roble, caoba y teca.
Agitación:	Mezcle bien el producto antes de su uso..
ESPESOR DE PELÍCULA/ DILUCIÓN:	Pueden especificarse a otros espesores de película distintos al indicado dependiendo del objetivo y el área de uso. Esto alterará el rendimiento y puede influir en el tiempo de secado y el intervalo de repintado. Mantenga la dilución al mínimo para conseguir un espesor de la película correcto. La cantidad de disolvente depende de las condiciones de aplicación: temperaturas, ventilación y sustrato.
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C.
Repintado	En el caso de exceder el intervalo de aplicación de la segunda capa, limpie con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar. Si la superficie ha entrado en contacto con aceites o contaminantes, elimínelos con el detergente adecuado, aclare con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar.
Nota:	HEMPEL'S CLASSIC VARNISH 01150
EDITADA POR:	HEMPEL A/S

0115000000